

# Poročilo o ogledu stanovanja za montažo plinske peči

**Lokacija ogleda:** Jakčeva ulica 9

**Namen ogleda:** preveritev možnosti montaže plinske peči in izvedbe potrebnih priključkov oziroma odvodov.

**Ogled opravljen:** skupaj z dimnikarjem Deteljica.

## Ugotovitve pri ogledu

- Zračna tuljava je čisto leva.
- Ugotovljeno je bilo, da cev poteka čisto do kleti.




Ogled stanovanja na naslovu Jakčeva ulica 9 je bil opravljen z dimnikarjem. Ugotovljeno je bilo stanje zračne tuljave in potek cevi do kleti. Za nadaljnjo izvedbo montaže plinske peči se kot najugodnejša rešitev predlaga izvedba preboja na balkon.

## Predlagana rešitev

Na podlagi ogleda je kot najcenejša varianta predlagana izvedba odprtine na balkon, in sicer z vrtanjem luknje skozi ustrezno steno oziroma preboj proti balkonu.

SLIKA Z BALKONA KJE BI LAHKO BILA ODOČNA CEV:



IZVEDBA NA SOSEDNJEM BLOKU:



KAKO IZGLEDA KOPALNICA:

